

profilan[®]-Holzschutzgrund

Rozpúšťadlový bezfarebný základ na ochranu dreva pred modraním, drevokazným hmyzom a hubami v exteriéri bez kontaktu so zemou.

Registrácia pre SR: bio/712/D/14/CCHLP

Oblasti použitia	Impregnačný základ profilan [®] -Holzschutzgrund je určený pre ochranu staticky nenamáhaného dreva v exteriéroch bez kontaktu so zemou pred hmyzom, hnilobou a modraním podľa normy DIN 68800, časť 3.
Obmedzenia	Neaplikujte na drevo, ktoré môže prísť do priameho styku s potravinami alebo krmivami. Nie je vhodný na včelie úly. Aplikáciu môžu prevádzať len odborné firmy. Prípravky na ochranu dreva obsahujú biocídne látky pre ochranu dreva pred škodcami. Používajte ich výlučne v súlade s pokynmi pre použitie a výlučne v schválených oblastiach pre aplikáciu. Nedodržanie môže mať za následok poškodenie zdravia a životného prostredia.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Preventívna ochrana pred hmyzom, hnilobou a modraním. • Vysoká penetračná schopnosť • Paropriepustný, po uschnutí bez zápachu. • Lahké spracovanie
Účinné látky	7,5 g/kg (0,75 %) IPBC, 2,4 g/kg (0,24 %) Propiconazol, 1,0 g/kg (0,1 %) Cypermethrin.
Farebný odtieň	0000 bezfarebný
Balenie	Obaly 0,75 l; 2,5 l; 5 l; a 30 l; sudy 200 l.
Aplikačné postupy	Natieranie, máčanie
Nanášané množstvo	180- 220 ml/ m ² v 2 vrstvách.
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, pevný a nosný. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15 % u ihličnatých drevín a 12 % u listnatých drevín.
Pokyny pre spracovanie	Spracovávajúte bez riedenia. Aplikujte mäkkým štetcom v smere vlákien. Nespracovávajúte pri teplotách pod + 5° C (materiál, podklad a teplota vzduchu) a taktiež nie na priamom slnku.
Doba schnutia	Suchý : po cca 8 hod. Prelakovateľný : po cca 12-24 hod. Údaje platia pre normálnu klímu 23/50 DIN 50014. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšie teploty spomaľujú schnutie.

Prelakovateľnosť	Prelakovateľný po 12 hodinách rozpúšťadlovými náterovými hmotami, ako napr. profilan®-elan a po 24 hodinách vodou riediteľnými produktami, napr. profilan®-top. Z dôvodu množstva produktov predávaných na trhu doporučujeme previesť vopred skúšobný náter.
Čistenie pracovného náradia	Lakový benzín alebo syntetický terpentín.
Bod vzplanutia	Nad 61°C
GHS pokyny	Signálne slovo: nebezpečie. Piktogramy: výkričník, zdraviu škodlivý
H-vety	H304: Pri požití alebo vniknutí do dýchacích ciest môže vyvolať smrť. H332: Zdraviu škodlivý pri nadýchnutí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Produkt obsahuje: ropu, Dipropylenglykol-n-butyleter
P-vety	P261: Zamedzte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/pár/aerosolu. P301+310: Pri požití: Ihneď volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P304+340: Pri nadýchnutí: Postihnutú osobu vezmite na čerstvý vzduch a postarajte sa o voľné dýchanie. P312: Pri nevoľnosti volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P405: Skladujte uzamknuté. P501: Obal/obsah zneškodnite v súlade s regionálnymi predpismi.
Bezpečnosť pri práci	Pri aplikácii prípravku na ochranu dreva dodržujte predovšetkým predpisy pre ochranu zdravia a života pri práci podľa označenia na obale (hlavne výstražné symboly, upozornenie na nebezpečie, bezpečnostné pokyny). Kód Gisbau: HSM-LV 20. V priebehu spracovania a po ňom zaistite dobré vetranie. Aplikácia v blízkosti zápalných zdrojov nie je povolená. Vypínače a elektrické vodiče zakryte a zaistite proti skratu. Nesmie sa dostať do rúk deťom, nesmie prísť do kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Spracovanie tohoto lakového systému by sa malo prevádzať vo vodou skrúpaných striekacích kabínach. Vznikajúci rozstriečaný prach sa musí pravidelne odstraňovať. Rozstrekovaný prach má tendenciu k samovznieteniu. Pre hromadenie zvyškov produktu a produktom nasýtených odpadov, ako napr. handier a pod. bezpodmienečne používajte nehorľavé nádoby. Tie musia byť samočinne uzatvárateľné a tesné a musia sa každý deň vyprázdňovať. Na hasenie používajte piesok alebo hasiaci prášok, aplikujte prostriedky, ktoré sajú kvapaliny, ako napr. piesok, ktoré následne zlikvidujúte.
Skladovanie / doprava	Skladujte na suchom mieste, chráňte pred mrazom. Obal po použití dobre uzavrite. Skladujte v originálnych obaloch tak, aby produkty boli prístupné len oprávneným osobám. Skladovateľnosť pri uložení na chlade vid' etiketa na obale. ADR/RID: odpadá
Ochrana životného prostredia	Prípravky a zvyšky produktu nenechajte uniknúť do vody, pôdy alebo do kanalizácie. Zvyšky nevyliievajte do výlevky. Trieda nebezpečnosti pre vodu: 3 (vlastné zatriedenie podľa VwVwS, príloha 4). EAV-kód odpadu: 03 02 02.
Tento technický list Vám má poradiť. Zo zreteľom na mnohostranné možnosti použitia nemôže byť preberaná akákoľvek záruka na jednotlivé prípady. To platí aj v prípade poskytnutia technického poradenstva zo strany výrobcu. Poradenstvo je nezáväzná, vychádza z poznatkov a skúseností. Ústne dohody a prísluby vyžadujú písomné potvrdenie.	

604035 / vydanie 2014-01-28